



FEIERMESTERNES LANDSFORENING - NORGE

Åsgårdstrand 15.05.2012

Justis og beredskapsdepartementet
Rednings- og beredskapsavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Høringsinnspill til trygg hjemme 2012 Brannsikkerhet for utsatte grupper

Feiermesternes landsforening syntes rapporten NOU trygg hjemme viser et godt bilde av risikoen i forhold til utsatte grupper. Videre har rapporten en del gode foreslåtte tiltak. Vi er enig med den foreslåtte ressursutnyttelsen; Feierressursene bør heller brukes til generelt brannforebyggende arbeid der hvor risikoen er størst, og særlig mot utsatte grupper.

Feieren har kompetansen og bidrar i dag allerede vesentlig i det generelle forebyggende brannvernarbeidet. Aksjon boligbrann som NOU omtaler som virkningsfullt, deltar feierne på. I mange kommuner er "aksjon boligbrann" en ligth versjon av det tilsynet som feierne daglig utfører. Boligbrannsikkerhet 2010 trekker konklusjoner i samme retning. Der blir tilsynet som feieren utfører kreditert reduksjoner i brannstatistikken. En videreutvikling av det gode forebyggende bannvernarbeidet er positivt.

Vi finner likevel grunn til å påpeker og fraråde deler av forslagene i NOUen.

Det står følgende i pressemeldingen:

"Utvalget har hatt en bred sammensetning med 11 medlemmer fra ulike fagområder og interessegrupper."

Her må det pekes på at utvalget ikke har hatt feierfaglig kompetanse representert.

Utvalget har likevel foreslått omfattende endringer av feietjenestene. Begrunnelsen for de foreslåtte endringer samsvarer dessverre ikke helt med de faktiske forhold, de er heller ikke helt ut belyst, eller korrekt vurdert. Som representant for feierfaget, ber vi således om at våre merknader blir lyttet til.

Utvalgets har konkludert med følgende, sitat: " Dagens ordning med offentlig feiing av piper og ildsteder bør legges om. Branner knyttet til piper og ildsteder fører bare sjelden til dødsbrann.


	Navn	Adresse		Tlf. priv.	Tlf jobb
Leder:	Jan Espeseth	Frøyasvei 17B	3179 Åsgårdstrand	975 50 171	975 50 171
Kontonummer:		9005.08.34718			
Besøk vår hjemmeside:		feiermester.org			



FEIERMESTERNES LANDSFORENING - NORGE

Kommentarer:

1. Årsaken til gode forebyggende resultater med skorstein og ildsted skyldes nettopp fokuset og trykket som er på feiing og tilsyn med fyringsanlegg, det har vært rett medisin. Vi er sterkt bekymret for at branner vil komme til å øke ved å fjerne denne satsningen. Feierne besøker i dag ca 80% av boligene. Man kan risikere samme utvikling som el branner ble gjenstand for etter tilsvarende endringer og svekkelse av EL-tilsynet.
2. En annen relevant sammenligning er den økte risiko for brann ifølge med ildsted og skorstein i fritidsbolig kontra helårs bolig. I de fleste kommuner i Norge er feiing og tilsyn av skorstein og ildsted i fritidsbolig overlatt til eier. Kommunen holder altså ikke samme trykket på feiing og tilsyn med skorstein og ildsted på fritidsbolig som helårs boliger. Brannstatistikken viser at brann med årsak skorstein og ildsted i fritidsbolig er nesten tre ganger så stor.



(Kilde: DSB statistikk 2005 – 2008)

Navn	Adresse	Tlf. priv.	Tlf jobb
Leder: Jan Espeseth	Frøyasvei 17B	3179 Åsgårdstrand	975 50 171
Kontonummer:	9005.08.34718		975 50 171
Besøk vår hjemmeside:	feiermester.org		



FEIERMESTERNES LANDSFORENING - NORGE

I snitt på disse fire årene har branner med årsak skorstein og ildsted vært 4,5% for boliger, mens tilsvarende for fritidsbolig er på 14 %

3. En tredje faktor er det faktum at risiko for brann ifølge med ildsteder er langt større enn man kan lese ut fra statistikken. Erfaring viser at feilmonterte ildsteder er betydelig, feieren avdekker til stadighet omfattende avvik, avvik som over tid ville medført bygningsbrann dersom de ikke var blitt avdekket og rettet. Likeledes viser nærmere undersøkelser at påfallende mange av brannene skyldes ildsteder, uten at de er registrert som dette i statistikken?
4. Et vesentlig, men viktig poeng er det faktum at de samme foreslåtte endringene som NOUen trekker opp er blitt gjennomført i følge med endringer i Plan- og bygningsloven (2011). Krav til kvalifisert kontroll av ildstedsmontering er opphevet med følgende begrunnelse: *Sitat fra Direktoratet for byggkvalitet;* "Feiervesenet er tilsynsmyndighet for skorstein og ildsteder. Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget og har myndighet til å gi pålegg om retting m.m., jf. FOBTOT § 7-2. Eventuell feilmontering skal avdekkes ved tilsyn. Det foreligger derfor mekanismer i dette regelverket som bidrar til å opprettholde sikkerheten ved slike installasjoner." Ved å overlate mer til huseier vil opprettholdelse av denne sikkerheten ikke lenger være tilstede.
5. NOU` utvalget foreslå fjerning av dagens organiserte feietjeneste. Vi mener at feiing er viktig av flere hensyn:
 - **Driftsøkonomien** i et varmeanlegg blir dårligere uten feiing. Soten legger seg som et isolerende sjikt i røykkanalen, og fører til at oppvarmingen av boligen blir mindre effektiv.
 - **Miljøpåvirkning.** Sot kan føre til at kanaler for de varme forbrenningsgassene delvis tettes igjen, og dette kan påvirke mengde CO, CO₂, nitrogenoksider og sotpartikler som blir dannet ved fyring. Utslippene vil ha negativ effekt på både ytre miljø og innemiljø.
 - **Sotbrann.** Jevnlige feiing reduserer sannsynligheten for at sotbrann oppstår, og fører til at en eventuell sotbrann har kortere varighet.

De miljømessige virkningene av en slik omlegging av feietjenesten er ikke omtalt i NOU`en. Da vil jeg tro at disse heller ikke er vurdert. Dersom feiing overlates til huseier eller en bestillingsordning på lik linje med andre håndverkertjenester er det stor sannsynligheten for at det vil medføre økt sotansamling.

	Navn	Adresse	Tlf. priv.	Tlf jobb
Leder:	Jan Espeseth	Frøyasvei 17B	3179 Åsgårdstrand	975 50 171
Kontonummer:		9005.08.34718		975 50 171
Besøk vår hjemmeside:		feiermester.org		



FEIERMESTERNES LANDSFORENING - NORGE

Noen vil nok ikke ringe og bestille feiing før skorsteinen er nærmest helt tett. Dette kan få utilsiktet økt partikkelutslipp, og ikke minst større fare for sotbrann.

Dagens tjeneste er også en billig tjeneste. Nettopp fordi den er godt organisert og gir en forutsigbarhet for kunden. En bestillerordning vil bli dyrere og mer ressurskrevende ettersom den ikke har mulighet til å etablere like god organisering som dagens ordning. En naturlig følge av at myndighetene ønsker en utfasing av oljefyringsanlegg, vil være flere vedfyrte og biofyrte ildsteder.

Flere ildsteder kombinert med opphør av dagens organiserte feietjeneste er en uheldig kombinasjon, ettersom fyringsanlegg som fyres med fast brensel ofte vil ha behov for hyppigere feiing enn anlegg som kun fyres med flytende brensel. I forbindelse med den antatte økningen av fyringsanlegg for fastbrensel, vil feiervesenets kompetanse være nyttig for informasjon til huseier om rentbrennende ildsteder, fordeler med og bruken av disse.

Den stadig økende bruken av ved som brensel viser også at utslippene blir høyere og behovet for regelmessig feiing og kontroll vil være en miljøgevinst lokalt.

Iflg SSB kommer over 60% av svevestøvet fra vedfyring i boliger og fritidsboliger. Overlate feiing av skorstein og røykrør til eier/bruker av objektet mener vi er uheldig både sett i forhold til brann sikkerheten og i forhold til eier/brukers sikkerhet. Feieren har utdanning for å kunne utføre feiing på en faglig kvalitetsmessig måte og det å ivareta sin egen sikkerhet. Med å overlate dette ansvaret til huseier selv mener vi dette kan få store konsekvenser både for brann sikkerheten og brukers sikkerhet.

NOUens omfattende forslag om å overlate feiingen til den enkelte er uklokt. Etter vår mening vil dette svekke det forebygge brannvernarbeid. En tilnærming som skissert i DSB's rapport om Boligbrann sikkerhet 2010, ved lengre feieintervaller er et bedre forslag. Ved innføring av behovsfeiing i *Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i 1998*, ble frigjorte ressurser som følge av behovsfeiing nyttet til tilsyn. Et tilsyn som har gitt gode erfaringer og tydelige resultater. Vi foreslår å bygge denne ordningen ytterligere ut, i tråd med forslaget i DSB's rapport om Boligbrann sikkerhet 2010, om å utvide feiehyppigheten til, ikke sjeldnere enn hver sjette år, mot dagens hvert fjerde år. Dette vil gi ytterligere ledige ressurser fra feie- og tilsynstjenesten som kan brukes til forebyggende aktivitet for utsatte grupper.

Brev fra SINTEF NBL forutsetter de at røykrør feies jevnlig slik at det ikke oppstår sotbrann i røykrøret da røykrør ikke er testet for sotbrann og kan dermed utgjøre en

	Navn	Adresse		Tlf. priv.	Tlf jobb
Leder:	Jan Espeseth	Frøyasvei 17B	3179 Åsgårdstrand	975 50 171	975 50 171
Kontonummer:		9005.08.34718			
Besøk vår hjemmeside:		feiermester.org			



FEIERMESTERNES LANDSFORENING - NORGE

sikkerhetsrisiko ved en eventuelt sotbrann i røykrøret. I dag feier feieren dette ved sine ordnære feie runder nettopp for å ivareta brannsikkerheten.

Feiermesternes landsforening er for at feierne i større grad enn i dag benyttes til generell forebyggende brannvern også mot utsatte grupper etter en risikovurdering. Men feiermesterens landsforening er sterkt uenig i at man skal redusere tilsynet med fyringsanlegget og fjerne feiingen som en offentlig tjenesten. Dette mener vi svekker brannsikkerheten.

Med vennlig hilsen

Feiermesternes landsforening
V/ leder
Jan Espeseth

Navn	Adresse	Tlf. priv.	Tlf jobb
Leder: Jan Espeseth	Frøyasvei 17B	3179 Åsgårdstrand 975 50 171	975 50 171
Kontonummer:	9005.08.34718		
Besøk vår hjemmeside:	feiermester.org		

