

Risiko vurderte vrak langs norskekysten og anbefaling om videre tiltak. Rev 02.

Tabellen gir en kort oversikt over hvilke undersøkelser og tiltak som er gjennomført. Kolonnen lengst til høyre angir hvilke videre tiltak som foreslås gjennomført 2016.

Navn /Pos	Sted og dybde	Vrak / skrog undersøkt	Estimert oljemengde 2006	Ammunisjon	Anbefalte tiltak 1993/1996	Gjennomførte tiltak	KYVs anbefaling
Blücher Pos: N 59 41.26 E 10 36.02	Drøbak-sundet	1993 1994 2002 Lekker olje	20 – 30 tonn	Ja	Tømming av bunkerstanker	Tømming av ca 1000 tonn i 1994.	Lekker olje, overvåkes
Brummer Pos: N 58 55.70 E 9 55.28	Twstein fyr Vestfold. 85-120 m Pos noe usikker	1993	250 tonn	Ja	Ultralyd plate - tykkelsesmåling innen 1-2 år	Ingen	Overvåkes
Ferndale Pos: N 61 09.254 E 5 01.022	Solund kommune Hordaland 45 m	1996	50 tonn	Noe usikkert	Ny platetykkelse måling om 10 – 15 år. Holde øye med vraket	Ingen	Overvåkes
Altair Pos: N 63 01.05 E 7 10.50	Fræna kommune 30 m	1996	75 tonn	Ja	Ny platetykkelse måling eller fjerne oljen om 10 – 15 år	Ingen	Overvåkes
Stråssa Pos: N 68 25.23 E 17 23.60	Ved Narvik 27 m	1993	140 tonn	Nei	Ny undersøkelse innen 3-5 år	Ingen	Overvåkes
Georg Thiele Pos: N 68 24.51 E 17 48.68	Rombaks-fjorden 0-3 m	1993 og 1999	10 tonn	Ja	Ny undersøkelse innen 3-5 år	Gjennomført nye undersøkelser i 1999.	Overvåkes
Nordstjernen Pos: N 68 28.59 E 15 12.87	Ved: Raftsundet. Dybde 50 m	Sportsdykkere ,2013	Ukjent	Nei	Undersøkes snarest. Vraket lekker olje	Ingen	Lekker olje, Overvåkes
Moi Pos.: N 64 01.10 E 9 58.37	Ved: Maltsekken i Åfjord kommune Type dykk: Lasteskip Dybde: ca 22-40 m	Undersøkt av sportsdykkere 2103	18 tonn , mengde usikker	Nei	Undersøkes snarest. Vraket lekker olje	Ingen	Lekker olje, Overvåkes
Navn/Pos	Sted og dybde	Vrak / skrog undersøkt	Estimert oljemengde 2006	Ammunisjon	Anbefalte tiltak 1993/1996	Gjennomførte tiltak	KYVs anbefaling
Wolfgang Zenker Pos: N 68 24.98 E 17 53.67	Rombaks-fjorden 15 m	1993	10 tonn	Ja	Ny undersøkelse innen 3-5 år	Ingen	Overvåkes
Bernd von Arnim Pos: N 68 24.89 E 17 53.55	Rombaks-fjorden 24 m	1993	100 tonn	Ja	Ny undersøkelse innen 3-5 år	Ingen	Overvåkes
Hans Lüdemann Pos: N 68 25 01 E 17 53.77	Rombaks-fjorden 6 m	1993	100 tonn	Ja	Ny undersøkelse innen 3-5 år	Ingen	Overvåkes
Grom Pos: N 68 27.73 E 17 26.90	Rombaks-fjorden 105 m	1996	34 tonn	Ja	Ny platetykkelse måling om 10 –15 år	Ingen	Overvåkes

Eurostadt Pos: N 70 49.40 E 29 35.95	Kongs- fjorden Finnmark 66 m	1996	190 tonn	Noe usikkert	Ny undersøkelse innen 1-2 år	Ingen	Overvåkes
Colmar Pos: N 70 16.86 E 31 08.52	Ved Vardø 182 m	1996	125 tonn	Noe usikkert	Ny undersøkelse av platetykkelse om 10 år	Ingen	Overvåkes
MRS 26 Pos: N 70 48.01 E 27 45.57	Hopsfjorden i Finnmark 15 m	1993	75 tonn	Ja	Ny undersøkelse av tankinnholdet innen 10-15 år	Ingen	Overvåkes. Lekker olje. Inspeksjon utføres uke 22 / 2016

Merk:

- a. Kolonne for : Anbefalte tiltak; Undersøkelsene som ble gjennomført i 1993 og 1996 omfattet lokalisering, beskrivelser av vrakene og målinger av gjenværende platetykkelser. Ut fra dette ble det foretatt vurderinger av vrakenes tilstand og derav anbefalte tiltak. Mao anbefalte tiltak må derfor regnes ut fra årstallene 1993 og 1995 henholdsvis.
- b. Det er i denne oversikten ikke tatt med vrak som er allerede tømt for olje gitt at der ikke er innkommet rapporter om oljelekkasjer fra disse vrak. Dette gjelder ikke Blucher som for tiden lekker olje. Mht. Blucher er der ikke mulig å gjøre noe med dette forholdet gitt at tanker som lekker ligger inne i vraket.