

25 JUN 2012



SAKSBEHANDLER
Einar Karlsen

VÅR REF.
09/00421-6

ARK. Forvaltningsarkivet
008.0

DERES REF.

INNVALGSTELEFON

DERES DATO

VÅR DATO
19.06.2012

TELEFAKS
+47 22 94 04 04
postmottak@ra.no
www.riksantikvaren.no

Justis- og Beredskapsdepartement
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Brannvesenet - Kompetansebehov - Brannforebyggende tiltak og tilsyn - NOU 2012:8 - Ny utdanning for nye utfordringer - Høring - Riksantikvarens vurdering

Riksantikvaren viser til Deres brev av 16.03.2012 vedr. NOU 2012:8 - Ny utdanning for nye utfordringer. Som Riksantikvaren ser det, er det stort behov for bedre kunnskaper hos kommuner og brannvesen om brannsikring av kulturhistorisk bebyggelse.

§ 13 c-objekter

Direktoratet for brannsikkerhet og beredskap (DSB) har som en målsetting at branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke skal forekomme. Riksantikvaren har definert uerstattelige nasjonale kulturverdier som:

- Bygninger fredet iht. Lov om kulturminner
- Bygninger på museene
- Kirker listeført av Riksantikvaren iht. det såkalte Kirkerundskrivet
- Verneverdige tette trehusmiljøer

De ovennevnte bygningene skal ifølge Brannvernloven registreres som særskilte brannobjekter i kategori § 13 c der brannvesenet skal gjennomføre tilsyn hvert 4 år.

Gjennomføring av tilsyn i § 13 c objekter

Ved tilsyn i § 13 c-objekter skal fokuset være på sikring av kulturverdier i bygninger og inventar. Det viser seg dessverre ofte at brannvesenet i denne type objekter kun vurderer personsikkerheten. Brannvesenet har behov for bedre kompetanse ved tilsyn i § 13 c-objekter.

Tilsynspersonellet bør ha bedre kunnskaper om:

- Hvilke bygninger som er § 13 c-objekter
- Hvilke verdier som ligger i disse objektene
- Hvilke krav som skal settes til brannsikring
- Hvordan brannsikre uten å ødelegge kulturminneverdiene

Dette må gjenspeile seg i undervisningsopplegget for tilsynspersonellet.

I tillegg til det som blir definert som § 13 c-objekter finnes det mye annen bebyggelse med høy verneverdi som er et kommunalt ansvar, blant annet bygninger regulert til hensynssoner iht. Plan- og bygningsloven. Det er viktig at brannvesenet også har kunnskap til å vurdere sikring av denne bebyggelsen.

Beredskap i kulturminner

Brannvesenets beredskapsstyrke bør også ha bedre kunnskaper om kulturminner. Ofte medfører vannskader ved brannslukking større skader enn selve brannen slik at verdifulle kulturverdier kan bli ødelagt. Brannvesenets beredskapsstyrke bør ha kunnskaper om hvordan slukking kan gjennomføres på en mest mulig skånsom måte med minst mulig vann. Beredskapsstyrken bør også ha kunnskaper om hvordan verdifullt inventar skal reddes ut.

Vi bidrar gjerne i et videre samarbeid. Om ønskelig kan Riksantikvaren bidra i forhold til undervisningsopplegg og, i den grad vi har kapasitet, stille med lærerkrefter.

Vennlig hilsen



Harald Ibenholt (e.f.)
seksjonssjef



Einar Karlsen