




Bygnings- og eiendomsdata

Fylke: Sør-Trøndelag
 Kommune: 1640/Røros
 Opprinnelig funksjon: Industri/Produksjon
 Nåværende funksjon: Museum/Kulturmiljø
 Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning
 Totalt antall bygg: 31


Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
9902857	Arbeidshuset	1820	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	30018796	135/115
9902861	Belgmakerstuggu	1800 - 1857	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	300187966	135/115
9902874	Flishus	1918 - 1926	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	300188602	135/115
9902862	Hjulmakerstuggu	1800 - 1824	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	300187966	135/115
9902858	Jarnbua	1800 - 1824	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	300187966	135/115
9901954	Kontor, hyttstugu	1805 - 1825	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	184210145	135/115
9902859	Kontorbygningen	1800 - 1857	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	300187966	135/115
9902865	Mekanisk verksted	1941	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	300187952	135/115
9902876	Murhytta	1857	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	300187814	135/115
9902866	Nedre maskinhus	1887	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	300187973	135/115
9902856	Raugarasjen	1948 - 1954	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	300187950	135/115
9902875	Saghus	1918 - 1926	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	300187784	135/115
9902870	Sintringa	1880 - 1890	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	184143968	135/115
9902867	Slaggsilo / hus over sleggbanen	1930 - 1953	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	184114394	135/115
9902869	Smeltehytta	1888 - 1988	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	10708567	135/115
9902864	Smie	1800 - 1824	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	300187966	135/115
9903417	Sprøytehus	1800	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	300187975	135/115
9902860	Steinbua	1900 - 1950	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	300187966	135/115
9902873	Transformatorkiosk	1934 - 1953	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	300188602	135/115
9902871	Tørkhuset	1820	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	184144778	135/115
9902863	Verkstedet	1800 - 1820	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	300187966	135/115
9902868	Øvre maskinhus	1888	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør		135/115

Vern kompleks

Formål: Vernet av komplekset skal sikre at området også i framtiden skal være lesbart som et industrihistorisk område som dokumenterer smeltehyttedrifta fra 1646 til 1953 og bergverksdrifta fra 1644 til 1977.

Begrunnelse: Malmplassen var senteret i en bergverksindustri som både skapte bergstaden Røros og hadde store ringvirkninger i hele regionen. I perioder var også bergverket vesentlig for både regional og nasjonal økonomi. Røros Kobberverk var premissleverandør for regionens økonomiske, sosiale, kulturelle og økologiske utvikling fra midten av 1600-tallet helt fram til langt ut på 1900-tallet, og var tidlig en av landets største industribedrifter. Området er godt bevart, mange bygninger og konstruksjoner er intakte, og ruiner og andre spor i landskapet er fortsatt lesbare langt tilbake i tid.

Omfang: Bygninger og område iht. kart og liste ovenfor.

Beskrivelse kulturmiljø

Røros Kobberverk står sentralt i bergverkshistorien i Norge og Europa, og den over 300-årige bergverkshistorien er tydelig i landskapet omkring Røros.

Kobberverket fikk tildelt råderetten over ressursene innenfor "cirkumferensen" - et område med en radius på 45 km rundt fundgruva på gamle Stortvart. Hermed kunne kobberverket utnytte skog, elver, malmbeforekomster med mer innenfor cirkumferensen og fikk dessuten rett til å kreve at alle personer som bodde i området måtte gjøre pliktarbeid for verket. I dette området finnes rester og spor etter kobberverkets virksomhet.

Mellom Hyttelva og Mørkstugata ligger Malmplassen med bygningene etter Røros Kobberverk. På østre side av elva ligger slegghaugen og andre kulturminner etter verket. Ved kobberverkets konkurs i 1977 ble eiendommene overtatt av staten. Det dreier seg om et areal på ca. 2,5 km², og består av 22 bygninger, 25 bygde konstruksjoner og rundt 30 bygningsrester og ruiner samt det omliggende kulturlandskap. Området bærer tydelig preg av å ha vært en hytteplass, med spor etter røsting, ruvende slegghauger og smeltehytta med malmplassen som det sentrale midtpunkt.

Eiendomshistorikk

Den første virksomhet i området ved Malmplassen skjedde i 1646. Da ble den første smeltehytta bygd ca 100 meter nedenfor den nåværende bebyggelse på Malmplassen. Samme år ble det første partisipantskap og Røros Kobberverk dannet som var eiere av området i over 300 år. Den økonomiske krisa i 1930-årene fikk også følger for kobberverket. Mange av verkets eiendommer måtte selges og området rundt smeltehytta ble utskilt som bnr 135, bnr 115. I 1977 begjerte Røros Kobberverk seg konkurs.

Etter kobberverkets konkurs ble miljøverndepartementet eier av området, hjemmelsovergang 20.03.1980. Et område på ca 1,5 km².

I 1986-88 ble den nåværende smeltehytte bygd på tomte etter den som brant ned i 1975.

Verneverdige bygg

Byggnr: 9902876
GAB nr: 300187814
Navn: Murhytta
Oppført: 1857



Byggnr: 9902858
GAB nr: 300187966
Navn: Jarnbua
Oppført: 1800 - 1824



Byggnr: 9902859
GAB nr: 300187966
Navn: Kontorbygningen
Oppført: 1800 - 1857



Byggnr: 9902856
GAB nr: 300187950
Navn: Raugarasjen
Oppført: 1948 - 1954



Byggnr: 9902857
GAB nr: 30018796
Navn: Arbeidshuset
Oppført: 1820



Byggnr: 9902860
GAB nr: 300187966
Navn: Steinbua
Oppført: 1900 - 1950



Byggnr: 9902861
GAB nr: 300187966
Navn: Belgmakerstuggu
Oppført: 1800 - 1857



Byggnr: 9902862
GAB nr: 300187966
Navn: Hjulmakerstuggu
Oppført: 1800 - 1824



Byggnr: 9902863
GAB nr: 300187966
Navn: Verkstedet
Oppført: 1800 - 1820



Byggnr: 9902864
GAB nr: 300187966
Navn: Smie
Oppført: 1800 - 1824



Byggnr: 9902865
GAB nr: 300187952
Navn: Mekanisk verksted
Oppført: 1941



Byggnr: 9902866
GAB nr: 300187973
Navn: Nedre maskinhus
Oppført: 1887



Byggnr: 9902867
GAB nr: 184114394
Navn: Slaggsilo / hus over
sleggbanen
Oppført: 1930 - 1953



Byggnr: 9902868
GAB nr:
Navn: Øvre maskinhus
Oppført: 1888



Byggnr: 9902869
GAB nr: 10708567
Navn: Smeltehytta
Oppført: 1888 - 1988



Byggnr: 9902870
GAB nr: 184143968
Navn: Sintringa
Oppført: 1880 - 1890



Byggnr: 9902871
GAB nr: 184144778
Navn: Tørkhuset
Oppført: 1820



Byggnr: 9902873
GAB nr: 300188602
Navn: Transformatoriosk
Oppført: 1934 - 1953



Byggnr: 9902874
GAB nr: 300188602
Navn: Flishus
Oppført: 1918 - 1926



Byggnr: 9902875
GAB nr: 300187784
Navn: Saghus
Oppført: 1918 - 1926



Byggnr: 9903417
GAB nr: 300187975
Navn: Sprøytehus
Oppført: 1800



Byggnr: 9901954
GAB nr: 184210145
Navn: Kontor, hyttstugu
Oppført: 1805 - 1825



Utomhusanlegg

Elementnr: 18

Elementnavn: Raubrua

Beskrivelse: Det er to teorier på bronavnet, enten at det er fordi den alltid har vært rødmalt, en annen forklaring er at den er oppkalt etter veien på vestsiden som heter Rauveta. Rauveta skal ifølge muntlig tradisjon ha sin bakgrunn i at svenskene under General Arenfeldt slaktet dyr til mat og blodet rant i gaten.



Utlegsbru, fra før 1700, den andre broen over elven i Bergstaden. Broen er i tre med fundament av i steinkister i tre. I 1934 forsvant nesten hele broen i flom. Konstruksjonen stod igjen, men rekkverk og dekket forsvant. Restaurert i 1986, dekket og rekkverk og deler av steinkistene ble fornyet. Broen er kopiert så langt det lar seg gjøre etter gamle fotos og fundamenter. Den har vært den eldste forbindelsen mellom øst og vest på Røros, Flanderborg og selve Bergstaden.

Elementnr: 15

Elementnavn: Røstplassen

Beskrivelse: Denne plassen ble tatt i bruk i 1851 tilkaldrøsting av malmen, den første prosessen i smeltinga. Her ble det etterhvert satt opp lange åpne bygg, tak på stolper, som røstinga foregikk under. Etter at røsteprosessen var ferdig ble malmen kjørt inn i smeltehytta for neste trinn i smeltinga. Tidligere hadde røstinga foregått på malmplassen.



Elementnr: 16

Elementnavn: Malmplassen

Beskrivelse: Malmplassen er områder mellom Smeltehytta, Hyttstuggu og Kurantgården. Det var her kaldrøstinga foregikk fra starten av kobberverket og til utpå 1800 tallet da røstinga vart fløtta på andre sida av elva. Her var det også lager for kvitsten, ved og diverse materialer som verket hadde behov for. I nedre ende av plassen sto stangvekta, der malmkjørerne måtte innom for å veie lassa.



Elementnr: 17

Elementnavn: Støttemur og trapp

Beskrivelse: Foran hyttstuggu er det murt opp en steinmur og trapp som avgrensning av malmplassen og adgang til hyttstuggu. Til venstre for trappen var det lagerplass for kvitstein som ble brukt i smeltinga.



Elementnr: 01

Elementnavn: Hyttklokka

Beskrivelse: Klokkestøpul, trekonstruksjon av grovt boksvirke, bunnsviller bukk med tverrligger/møneås øverst, seks skråstivere støtter bukken, saltak teknet med bord. Støpulen er tjærebredd.

I sin nåværende form fra ca 1890, tidligere var den en god del høyere.



Elementnr: 03

Elementnavn: Sleggbrua

Beskrivelse:

Sprengverkskonstruksjon lagt an på eldre brukar i tre på hver elvebredd. Brua er 25 meter lang og 4,25 meter bred. Brua er bygd engang mellom 1889 og 1902. Tidligere var det en kombinert henge- og sprengverksbru, bl.a vist på et foto fra 1861.



Elementnr: 05

Elementnavn: Rester etter kølhuset

Beskrivelse: I 1827 ble det bygd kølhus for lagring av køl som ble brukt i smeltehytta. Et stort bygg, 600m2 grunnflate og 13,5 meter opp i gavelspissen. Det var kjørebri på langs av bygningen helt oppe i mønet. Selve bygningen var oppført i bindingsverk med kledningen på innsiden for at kølet ikke skulle presse panelen fra vegg.

I dag er bare rester av grunnmurene synlig. Bygningen ble revet sist på 1930 tallet.



Elementnr: 02

Elementnavn: Stangvekta

Beskrivelse: Stangvekta er flyttet fra Kongens Gruve i 1960 årene og oppsatt på Malmplassen omtrent der det sto ei vekt tidligere. Vekta ble brukt til veiing av malmlass, gamle kart viser at det var plassert flere slike rundt på Malmplassområdet. Typen ble konstruert av Henning Floer i 1780 årene i forbindelse med bygging av Røroskirke. Omkring 1830 ble den tatt i bruk til veiing av malm.



Elementnr: 04

Elementnavn: Sagbrua

Beskrivelse: Kombinert henge- og sprengverksbru med en hengebukk. Opprinnelig var brua forsynt med en låsbar port. Den er bygd i 1827 i forbindelse med bygging av ei vendløsthytte. I branntakst fra 1827 står det at den er panelt på sidene og malt.

Brua har vært gjennom flere restaureringer, sist i 2003.



Elementnr: 06

Elementnavn: Sleggbane

Beskrivelse: Sleggbane bygd i trekonstruksjon for transport av slegg fra smeltehytta og utpå slegghaugen på østsiden av elva. Fra 1889 ble transporten av slegg mekanisert. Da ble det bygd en turbindrevet bane til toppen slegghaugen. Slegg ble farket i vogner som gikk på skinner med vaiertrekk.



Elementnr: 07
 Elementnavn: Konsentratsilo
 Beskrivelse: Betongkonstruksjon med rester etter nedbrent overbygg i tre. Taubanen fra Storwartz hadde sin endestasjon her. Kobberkonsentratet ble tømt i siloen og derfra på en bane inn i smeltehytta. Overbygget i tre brant ned i 1975.



Elementnr: 09
 Elementnavn: Taubane
 Beskrivelse: Fra Storwartz og til Smeltehytta på Røros ble det i 1903 bygd en 9 km lang taubane for fraktning av malmen. Den var drevet av en elektrisk motor. Banen er revet men det står igjen en bukk inne på Kølplanken ved Smeltehytta.



Elementnr: 11
 Elementnavn: Slegghaugen
 Beskrivelse: Slegghaugen er avfallet fra kobbersmeltinga. Fra først av båret og trillet ut med handmakt. Senere ble slaggen kjørt ut med hest. I 1889 ble det montert et slaggtrekk drevet av turbin. Ca en tredjedel av Slegghaugen er brukt til veifyll, flyplasssen på Røros er bygd på slegg og ellers er slegg brukt mye til fyllinger.



Elementnr: 08
 Elementnavn: Elveforbygning
 Beskrivelse: Langs Hyttelva, på begge sider, er det forbygninger av tømmer. De er bygget som steinkister. Slike forbygninger har vært bygd fra verksdriftas første tid. Under restaurering av forbygningene 1998-2001 ble tømmer datert til 1651.



Elementnr: 10
 Elementnavn: Kølplanken
 Beskrivelse: Området øst for Hyttelva mot Slegghaugen, avgrenset med et plankegjerd. Kølplanken er nevnt første gang i 1671, "arbeide paa den neuen Kolplatz". Området innenfor kølplanken var kobberverkets lagerplass for nødvendige driftsmidler, køl og røstved. Portene i gjerdet var forsynt med solide lås. Inne på området var det tre lange og høye bruer som kølkjøreme tippet lassa fra. I 1827 ble det bygd et eget kølhus ved siden av kølbruene. Området har endret bruk ettersom nye driftsteknikker ble tatt i bruk. Endestasjonen for taubanen ble lagt til området, og da sirkelsaga kom på 1920 tallet ble den plassert her.



Elementnr: 12
 Elementnavn: Sagdammen
 og rester etter oppgangssag
 Beskrivelse: Demning for inntaket til oppgangssaga som sto på østsiden av elva. I 2001 ble det bygd et vernebygg over ruinene etter oppgangssaga. Vasshjulet er tatt opp og står i utstillingene i Smeltehytta. Saga var i bruk til ca 1930.



Elementnr: 13

Elementnavn: Hyttedammen

Beskrivelse: Fra hyttedammen gikk det vassrenne til smeltehytta med forgreninger til ei kølmølle og nedre kvennhuset. Lermølla fikk også vatnet fra samme renna.



Elementnr: 14

Elementnavn: Kvennhusdammen

Beskrivelse: Fra Kvennhusdammen gikk det vassrenne til et stampus, jernhåmmårhytta, plathåmmårhytta og et kvennhus.

I 1887 ble det satt inn ny blåsemaskin i smeltehytta. Den ble drevet av en turbin som fikk vann fra Kvennhusdammen gjennom ei rørledning på ca 700 meter.



Malmplassen sett fra kirketårnet Foto: Jon Holm Lillegjelten



Malmplassen med Kurantgården Foto: Jon Holm Lillegjelten



Malmplassen 1953 Foto: Widerø




Kurantgården fra Slegghaugen Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902857 Arbeidshuset

Kompleks 99139911 Malmplassen

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	30018796
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1820
Byggherre:	Røros Kobberverk
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Bygningsart:	Verksted
Regulering:	Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Enetasjes bygning i kraftig bindingsverk, kledd med liggende supanel. Består av bare ett åpent rom. Taket er tekket med bord, lagt om med nye bord i 2007. Bordene er håndhøvlet med vannrenner i under- og påbord.

Sammendrag bygningshistorie

Huset ble brukt til grovere snekkerarbeider. Det var en skottbenk montert der, brukt til høvling og muligens boring av vannrør. Skottbenken står i dag i Hyttstuggu. Huset har stått uforandret siden 1820, med nødvendig vedlikehold. Det er det siste bygget i en lang husrekke. Ferdig restaurert i 2009.

Vern

Formål:	Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Arbeidshuset er en av de eldre bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperverkets bygningsgård, her ble mange av de konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen laget. Slik gården står i dag er den en viktig dokumentasjon på det håndverket og den produksjonen som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt fram til verkets nedleggelse.
Omfang:	Hele bygningens eksteriør, og innvendig bærende konstruksjoner.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn: Arbeidshuset
Beskrivelse: Bygd av grovt bindingsverk med liggende panel.



BYGNING 9902857 Arbeidshuset

Kompleks 99139911 Malmplassen



Arbeidshuset til høyre i bygningsrekka Foto: Jon Holm Lillegjelten
Opphavsrett: Rørosmuseet



Arbeidshuset til venstre i husrekka. Foto: Jon Holm Lillegjelten
Opphavsrett: Rørosmuseet



Taktro, ny i 2006. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt Opphavsrett: Andreas Skogholt Skjetne © Riksantikvaren



Interiør arbeidshuset Foto: Jon Holm Lillegjelten




*Arbeidshuset Foto: Skjetne, Andreas Skogholt Opphavsrett: Andreas Skogholt
Skjetne © Riksantikvaren*

BYGNING 9902861 Belgmakerstuggu

Kompleks 99139911 Malmplassen

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	300187966
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1800 - 1857
Byggherre:	Røros kobberverk
Arkitekt:	ukjent
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Kultur/Sport
Bygningsart:	Verksted
Regulering:	Regulert: Regulert til almenntilretteleggelse i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

To-etasjes bygning med saltak som ligger i Kurantgårdens bygningsrekke mot Hyttelva. Første etasje murt av kalk med skifer som tilslag. Begge langveggene er erstattet med betongstøp i nyere tid. Andre etasje er laftet. Taket var en periode tekket med papp, men ble i 2011 igjen tekket med skifer, som opprinnelig. Hver etasje inneholder ett rom, hvert rom med en grunnflate på 40 m². Labankdør inn mot Hjulmakerstuggu.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen satt opp først på 1800 tallet som eneasjes og brukt som belgmakerstuggu. I tidsrommet 1846-1857 ble tømmerkassen tatt ned og erstattet med en murbygning og tømmerdelen satt opp som andreetasje. Bygningen har hatt ei pipe murt av tegl på 1900 tallet, men er revet før 1953.

Bygningshistorikk

1800	1820	Bygningen blir bygd i en etasje som belgmakerstuggu eller bælgstuggu som den ble kalt.
1846	1857	Det opprinnelige bygget ble tatt ned og en bygning i kalkstøp med tilslag av skifer ble satt opp. Den gamle bælgstuggu ble satt oppå som andre etasje. Overetasjen ble nå benyttet som snekkerverksted.
1920	1950	Den opprinnelige kalkstøpen blir delvis erstattet med sementstøp.
2010	2011	Innredet til møterom, kurslokale. Veggene kalkpusses, skifergulv med delvis gjenbruk av eldre stein.

Vern

Formål:	Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Belgmakerstuggu er en av de eldre bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperverkets bygningsgård, her ble mange av de konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen laget. Slik gården står i dag er den en viktig dokumentasjon på det håndverket og den produksjonen som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt fram til verkets nedleggelse.
Omfang:	Hele bygningens eksteriør, og bærende konstruksjoner.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1	Interiørnr: 2
Interiørnavn:	Interiørnavn:
Belgmakerstuggu	Belgmakerstugu 2. etg
Beskrivelse:	Beskrivelse:

BYGNING 9902861 Belgmakerstuggu

Kompleks 99139911 Malmplassen



Belgmakerstuggu den høyre del. Foto: Jon Holm Lillegjelten



Belgmakerstuggu murbygningen til venstre Foto: Jon Holm Lillegjelten



Ny dør til Belgmakerstuggu Foto: M.Oftedal, Forsvarsbygg



Labankdør inn mot Hjulmakerstuggu. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt Opphavsrett: Andreas Skogholt Skjetne ; Riksantikvaren



*Foto: Skjetne, Andreas Skogholt Opphavsrett:
Andreas Skogholt Skjetne ; Riksantikvaren*




BYGNING 9902874 Flishus

Kompleks 99139911 Malmplassen

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	300188602
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1918 - 1926
Byggherre:	Røros Kobberværk
Arkitekt:	Ukjent
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Kultur/Sport
Bygningsart:	Produksjonslokale
Regulering:	Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Flishuset er oppført i bindingsverk med panelen på innsiden for at sagflisa ikke skulle bli liggende i bindingsverkskonstruksjonen. Vanlig saltak tekket med bord, bakhon til påbord. Forbundet med saghus med en fliskanal fra møne til møne for overføring av flis.

Sammendrag bygningshistorie

Flishuset er bygget engang mellom 1918 og 1926 og har siden stått uforandret, bare nødvendig vedlikehold. Flis fra saga ble lagret for gjenbruk til isolasjon og strø.

Vern

Formål:	Sikre bevaring av bygningen som en del av Kølplankområdets og Malmplasskompleksets endrede funksjoner over tid.
Begrunnelse:	Flishuset er en av de nyere bygningene innenfor Kølplanken, og er ett av de få produksjonshusene fra 1900-tallet i Malmplass-komplekset. Bygningen er også et av eksemplene på hvordan ny teknologi, i denne sammenhengen import av koks i stedet for lokalt produsert trekull, endret bruksbehovet for sentrale arealer. Disse arealene ble gjenbrukt til nye funksjoner som det var viktig å ha sentralt plassert.
Omfang:	Hele bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Flishuset Foto: Jon Holm Lillegjelten



Flishuset sett fra sør Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902874 Flishus

Kompleks 99139911 Malmplassen




Foto: Skjetne, Andreas Skogholt Opphavsrett: Andreas Skogholt Skjetne
Â© Riksantikvaren



Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	300187966
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1800 - 1824
Byggherre:	Røros Kopperverk
Arkitekt:	Røros Kopperverk
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Kultur/Sport
Bygningsart:	Verksted
Regulering:	Regulert: Regulert til almenntilleggsformål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkhistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Første etasje er i bindingsverk av grove dimensjoner. Andre etasje i loft med en sval mot gårdsplassen. Underetsetjen er panelt på to sider, mens nabobygningene utgjør de to andre veggene. Taket er satt sammen av to saltakskonstruksjoner, mot Hyttelva er det saltak tverrstilt i forhold til bygningsrekken ellers. Taket var en periode tekket med papp, men ble i 2011 igjen tekket med skifer, som opprinnelig.

Sammendrag bygningshistorie

Bygd engang mellom 1800 og 1820 i to etasjer. Andre etasje ble brukt som snekkerrom av hjulmakeren mens første var gang og forrom til nabobygningene.

I de senere år har bygningen i hovedsak vært lager for kopperverket og Rørosmuseet.

Fra 1846 har bygningen så og si stått uforandret i eksteriøret.

Bygningen har en periode vært benevnt Snekkerverkstedet, men lokalt brukes navnet Hjulmakerstuggu.

Bygningshistorikk

1800	1820	Bygd engang mellom 1800 og 1820 i to etasjer, med møneretning på tvers av den øvrige husrekka. Andre etasje var snekkerrom for hjulmakeren. Underetasje var gang/forrom til nabobygningene.
1820	1846	Svalgangen mot gårdsplassen påbygd og panelt. Siden har bygningen stått uendret.
1973	2007	Første etasje ble isolert og panelt innvendig for varmlager til antikvarisk verksted. Fra 1984 brukt som lager av Rørosmuseet.
2007		Restaurering av bygningen påbegynt. Innvendig isolering og sponplater fjernet. Skiftet bunnsviller på tre sider.
		Andre etasje er magasin for gjenstander etter Røros Kopperverk.
2011	2011	1. etg. innredet til butikk for bygningsvernsenteret.

Vern

Formål:	Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Hjulmakerstuggu er en av de eldre bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperverkets bygningsgård, hvor mange av konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen ble laget. Slik gården står i dag er den en viktig dokumentasjon på det håndverket og den produksjonen som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt frem til kopperverkets nedleggelse.
Omfang:	Hele bygningen eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn: Svalgang 2. etg
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: 1. etg
Hjulmakerstuggu
Beskrivelse:



BYGNING 9902862 Hjulmakerstuggu

Kompleks 99139911 Malmplassen



Hjulmakerstuggu Foto: Jon Holm Lillegjelten



Hjulmakerstuggu sett fra Slegghaugen Foto: Jon Holm Lillegjelten



Hjulmakerstuggu sett fra Slegghaugen Foto: Jon Holm Lillegjelten



Ny innvendig panel 2011 Foto: M. Oftedal, Forsvarsbygg




Nytt dørfelt mot vest Foto: M.Oftedal, Forsvarsbygg



Ny innvendig panel Foto: M. Oftedal, Forsvarsbygg

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	300187966
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1800 - 1824
Byggherre:	Røros Kobberverk
Arkitekt:	ukjent
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Kultur/Sport
Bygningsart:	Lager
Regulering:	Regulert: Regulert til almenntilrette for mål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkhistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Bygningen er av tømmer i en etasje med saltak. Taket tekket med 15 tommer huggen skifer. Det er en ramtredør med fire fyllinger med en enkel labankdør på utsiden. Det er to torams vinduer og ett trerams vindu i bygningen.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen er en del av husrekken i Kurantgården som ble oppført rundt 1800 til 1820, siden har den stått nesten uforandret. Opprinnelig bygd som lager for stangjern til bruk for kobberverkets virksomhet. Mot slutten av 1800 tallet ble det innsatt vinduer, innvendig panel og lagt himling. I en periode har det vært en innvendig delevegg, dette vises på plantegningen her. Veggene ble fjernet på slutten av 1970-tallet. Bygningen blir i dag brukt som spiserom/møterom for bygningsvernseieret.

Vern

Formål:	Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Jarnbua er en av de eldre bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kobberverkets bygningsgård, her ble mange av de konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen laget. Slik gården står i dag er den en viktig dokumentasjon på det håndverket og den produksjonen som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt fram til verkets nedleggelse.
Omfang:	Hele bygningens eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Møte- og spiserom

Beskrivelse: Bygningen har bare ett rom, dette brukes som spiserom, møterom og samlingsrom. Himling og vegger er panelt med faspanel og malt. Nytt gulv er lagt oppå originalgulvet med isolasjon mellom, sponplater og vinylbelegg. Dette ble gjort i rundt 1980 da bygningen ble tatt i bruk til administrasjon for Rørosmuseet.



BYGNING 9902858 Jarnbua

Kompleks 99139911 Malmplassen



Jarnbua i midten med to vinduer Foto: Jon Holm Lillegjelten



Jarnbua til høyre for toetasjers bygning Foto: Jon Holm Lillegjelten



Jarnbua i midten av husrekken.



Interiør Jarnbua Foto: Jon Holm lillegjelten




Jarnbua til venstre. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt Opphavsrett: Andreas Skogholt Skjetne © Riksantikvaren

BYGNING 9901954 Kontor, hyttstugu

Kompleks 99139911 Malmplassen

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	184210145
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1805 - 1825
Byggherre:	Røros Kobberverk
Arkitekt:	Ukjent
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Kultur/Sport
Bygningsart:	Kontor
Regulering:	Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Vedtaksfredet etter kulturminneloven §15 16.10.1940 Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen er i to etasjers. Grunnmur er tørmurt naturstein. Den søndre del av første etasje, tilvenstre for inngangspartiet, er støpt av kalkmørtel med slegg som tilslag. Ellers er bygningen laftet med panelt reisverk rundt inngangsdøra og en panelt svalgang mot nordvest. Taket er tekket med never og torv. Vinduene i den søndre delen er torams med småruter, mens den nordre del har torams med tre glass i hver ramme.

Sammendrag bygningshistorie

Bygd i 1805 som administrasjonsbygning for smelteverket. Her var det kontor for hytteskriveren, laboratorium og et arrestlokale.

Bygningshistorikk

1805	1820	Bygd i 1805 som enetasjes bygning av murverk bestående av sand, kalk og slagg. Bygningen var administrasjonlokale for smeltehytta bestående av laboratorium eller prøberstuggu og et kontor for hytteskriveren. Det gikk en trapp fra kontoret og opp til blinloftet som tjente som materiallager. Foran inngangsdøra i gavelen mot nord-øst var det et bislag med saltak.
1820	1846	En enetasjes bygning i tømmer ble bygd like inntil hyttstuggu mot nord-øst, ble de første åra brukt som materialhus. Dewtte huset var 2 alen lavere enn hyttstuggu. I mellom disse husa ble det bygd en forstugang med låsbar dør, i forstugangen ble bygd et tømret rom som tjente som arrestlokale med inngang fra laboriet. På oversida av materialhuset, ved enden av svalgangen var det en innbygd vannpost. I branntakst fra 1846 er hyttstuggu og materialhuset påbygd til ei toetasjes bygning slik vi kjenner den i dag.
1846	2010	I 1840 åra ble det tømret på et tilbygg i den sør-vestlige gavel, det hadde pulttak og tjente som redskapslager. Tilbygget ble revet i 1856. Elektrisitet ble innlagt rundt 1900 og deler av bygningen ble da benyttet som spise- og sovebrakke for hyttearbeiderne. I 1930 ble deler av bygningen innredet til bergverksmuseum. kobberverkets samlinger. En utstilling av kobberverkets eiendeler fra virksomheten gjennom tidene. Blant annet modeller av vasshjul, pumper, blåsebelger og annet utstyr fra bergseminaret som var på Røros fra 1821-1850. Noen rom i bygningen ble under siste krig brukt til bolighus. På 1950 tallet ble bygningen restaurert, utskifting av vinduesrammer, murverket pusset med sement og malt innvendig og utvendig med tette malingslag. I 2000 ble hele murverket restaurert med de opprinnelige teknikker, sementpusen ble erstattet med kalkpuss og kalkmaling.

Vern

Formål:	Sikre bevaring av bygningen som en viktig bygning i Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Hyttstuggu er en sentral bygning i Malmplasskomplekset. Administrasjonen for Smeltehytta holdt til her, og der var dessuten arrest og laboratorium i bygningen. Hyttstuggu fremstår i dag som en viktig dokumentasjon på smeltehyttvirksomheten fra begynnelsen av 1800-tallet.
Omfang:	Hele bygningen, eksteriør og interiør. Utstillingsmøbler i 2. etg er ikke omfattet av interiørfredning.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9901954 Kontor, hyttstugu

Kompleks 99139911 Malmplassen

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Gang

Beskrivelse: Gang med trapp opp til andre etasje. I branntakst fra 1824 er den betegnet som forstugangen



Interiørnr: 2

Interiørnavn: Laboratoriet

Beskrivelse: Rommet brukt til laboratorie, også kalt proberstue, av laboranten i smeltehytten.



Interiørnr: 3

Interiørnavn: Kontor

Beskrivelse: Kontor for hyttsskriveren, senere også brukt i tilknytning til laboratoriet.



Interiørnr: 4

Interiørnavn: Arrestlokale

Beskrivelse: Opprinnelig bygd som arrestrom, også kalt for mørkstuggu.



Interiørnr: 5

Interiørnavn: Materialrom

Beskrivelse: Bygd for oppbevaring av material, lagerrom



Interiørnr: 6

Interiørnavn: Gang 2. etasje

Beskrivelse: Gang i andre etasje. Her henger gruveklokka fra Christianus Sextus gruve.



Interiørnr: 7

Interiørnavn: Kontorloft

Beskrivelse: Rommet er panelt og malt, på den nordre langvegg er det delt av et lite lagerrom. Brukt som kontor.



Interiørnr: 8

Interiørnavn: Materialloft

Beskrivelse: Opprinnelig brukt som lagerrom, materiallager. På 1930 tallet ble rommet tatt i bruk som utstillingsrom for Kobberværkets samlinger. Monterne som står er fra den tiden, platene på veggene er også satt på i forbindelse med utstillingene.



BYGNING 9901954 Kontor, hyttstugu

Kompleks 99139911 Malmplassen



Laboratoriet Foto: Jon Holm Lillegjelten




Hyttstuggu sett fra smeltehytta Foto: Jon Holm Lillegjelten



Hyttstuggu sett fra nord Foto: Jon Holm Lillegjelten



Hyttstuggu fra Mørkstubakken Foto: Jon Holm Lillegjelten



Plantegning av Hyttstuggu Opphavsrett: Rørosmuseet



Hyttskriverskontor Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9901954 Kontor, hyttstugu

Kompleks 99139911 Malmplassen



Gang Foto: Jon Holm Lillegjelten



Arresten Foto: Jon Holm Lillegjelten



Materialrom Foto: Jon Holm Lillegjelten



Gang Foto: Jon Holm lillegjelten



Kontorloftet Foto: Jon holm Lillegjelten




Materialloft Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902859 Kontorbygningen

Kompleks 99139911 Malmplassen

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	300187966
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1800 - 1857
Byggherre:	Røros Kopperverk
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	Kontor
Regulering:	Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Lafta bygning i to etasjer med saltak tekket med 15 tommer huggen skifer. Alle vinduer er torams med varevinduer på innsiden. Bygningen har to brannmurer. Mot gårdsplassen er det et bislag i to etasjer utført i bindingsverk med stående tømmermannspanel. Inngangsdøra er tofløyet ramtredører med tre speiler i hver dør. Innvendig er alle rom panelt og malt.

Sammendrag bygningshistorie

Kontorbygningen er en del av husrekka i Kurantgården mot elva. Bygningen har vært kontor for verksfunksjonærer. Annen etasje var markseiderkontor og tegne- og modellsal. I første etasje har det i perioder vært laboratorium. Elektrisk installasjonsverksted har det også vært i verkets siste år. Fra 2006 har bygningen vært administrasjonslokaler for Rørosmuseets bygningsvernssenter.

Bygningshistorikk

1800	1820	Bygningen blir oppført i en etasje
1846	1857	Kontorbygningen blir ombygd til to etasjer. I samme periode blir det også bygd et inngangsparti i to etasjer
2006		Bygningen tatt i bruk til administrasjon for Rørosmuseets bygningsvernssenter

Vern

Formål:	Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Kontorbygningen er en av de eldre bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperverkets bygningsskole, her ble mange av de konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen laget. Slik gården står i dag er den en viktig dokumentasjon på det håndverket og den produksjonen som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt fram til verkets nedleggelse.
Omfang:	Hele bygningen eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn: Kontor 1
Beskrivelse: Kontorrom panelt og malt innvendig. Brukes av bygningsvernssenteret.



Interiørnr: 2
Interiørnavn: Kontor 2
Beskrivelse: Kontorrom for Rørosmuseets bygningsvernssenter



BYGNING 9902859 Kontorbygningen

Kompleks 99139911 Malmplassen



Kontor 1 Foto: Jon Holm Lillegjelten



Kontorbygningen til høyre Foto: Jon Holm Lillegjelten



Kontorbygningen Foto: Skjetne,
Andreas Skogholt Opphavsrett:
Andreas Skogholt Skjetne ©
Riksantikvaren



Kontorbygningen sees midt på bildet med to murpiper Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902859 Kontorbygningen

Kompleks 99139911 Malmplassen



Kontor 2 Foto: Jon Holm Lillegjellen




Kontorbygningen mot Kurantgården Foto: Jon Holm Lillegjellen

BYGNING 9902865 Mekanisk verksted

Kompleks 99139911 Malmplassen

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	300187952
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1941
Byggherre:	Røros kobberverk
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Bygningsart:	Verksted
Regulering:	Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan for Malmplassen: "De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål."
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen er oppført i bindingsverk, panelt med høvlet faspanel. Vanlig saltak tekket med papp. Grunnmur støpt i betong. Innvendig kledd med gipsplater.

Sammendrag bygningshistorie

Bygd 1941 som mekanisk verksted for smeltehytta og taubanen. Verkstedet var i drift frem til kobberverkets konkurs i 1977. Rørosmuseets antikvariske verksted flyttet i 1984 sin virksomhet hit. Det er fortsatt i drift med produksjon og restaurering av forskjellige antikvariske oppgaver.

Bygningshistorikk

1941	1977	Bygd i 1941 som mekanisk verksted for kobberverket. Det minste rommet ble brukt som smie.
1984		I 1984 tatt i bruk som antikvarisk verksted. Utfører restaurering av dører, vinduer, interiører samt nyproduksjon av det samme og kopiering av listverk og paneler.

Vern

Formål:	Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Mekanisk verksted er en av de nyeste bygningene i Kurantgården, og et av de få 1900-tallshusene i Malmplasskomplekset. Kurantgården var kopperværkets bygningsgård, her ble mange av de konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen laget. Slik gården står i dag er den en viktig dokumentasjon på det håndverket og den produksjonen som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt fram til verkets nedleggelse.
Omfang:	Hele bygningen eksteriørt.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn: Verksted
Beskrivelse:
Verkstedsløkkale med maskiner og utstyr.



Interiørnr: 2
Interiørnavn: Bakrommet på verkstedet
Beskrivelse: Blir brukt som lager for materiell og handverktøy. Plass for en arbeidsbenk.



BYGNING 9902865 Mekanisk verksted

Kompleks 99139911 Malmplassen



Interiør fra verkstedet Foto: Jon Holm Lillegjelten



Fra antikvarisk verksted Foto: Jon Holm Lillegjelten



Foto: Skjetne, Andreas Skogholt Opphavsrett: Andreas Skogholt Skjetne © Riksantikvaren



Foto: Skjetne, Andreas Skogholt Opphavsrett: Andreas Skogholt Skjetne © Riksantikvaren



Interiør fra bakrommet Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902865 Mekanisk verksted

Kompleks 99139911 Malmplassen




Mekanisk verksted Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902876 Murhytta

Kompleks 99139911 Malmplassen

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	300187814
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1857
Byggherre:	Røros Kobberverk
Arkitekt:	Ukjent
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Kultur/Sport
Bygningsart:	Produksjonslokale
Regulering:	Regulert: Regulert til almenntillegte formål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål."
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen er murt i naturstein med leire/kvabb som bindemiddell i ca 2,5 meters høyde. Oppå der er det grovt bindingsverk med skråstrevere. Saltak/åstak som er tekket med papp. Åstaket ligger på sperrebukker med hanebjelke og dobbel sperrepute som ligger an på stavline og raftline. Høyde fra terreng til raft er ca 5 m på vestsiden og 2.5 på østsiden. Tårn og tilbygg i den nordre delen er bygget i forbindelse med knusing og oppbevaring av kvarts. Ett stort uisolert åpent rom med synlig vegg- og takkonstruksjon. Et lite kontor avdelt i den søndre delen.

Sammendrag bygningshistorie

Bygd i 1857 for kaldrøsting av malm. Kaldrøsting var den første av flere trinn i smeltinga de første 240 åra av kobberverkets historie, og foregikk opprinnelig utendørs. Fra ca 1880-90 ble bygningen tatt i bruk til knusing og oppbevaring av kvitstein eller kvarts. Den ble brukt i flere trinn i smeltinga som flussmiddel. I dag brukes bygningen som lager for bygninger og bygningsdeler.

Vern

Formål:	Sikre bevaring av bygningen som en viktig del av Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Murhytta er ett av de viktige produksjonsanleggene rundt Smelthytta, som sammen med øvrige kulturminner i området dokumenterer hytteprosessen fra midten av 1800-tallet.
Omfang:	Hele bygningen, eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn:
Beskrivelse: Ett stort uisolert åpent rom med synlig vegg- og takkonstruksjon.



BYGNING 9902876 Murhytta

Kompleks 99139911 Malmplassen



Murhytta sett fra Malmplassen Foto: Jon Holm Lillegjelten



Gavelvegg mot sør Foto: Jon Holm Lillegjelten



Sett fra nordøst Foto: Jon Holm Lillegjelten




BYGNING 9902876 Murhytta

Kompleks 99139911 Malmplassen



Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	300187973
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1887
Byggherre:	Røros kobberverk
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Kultur/Sport
Bygningsart:	Maskinhus
Regulering:	Regulert: Regulert til almenntillegte formål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkhistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen er laftet (kamlaft), i en etasje med loft i røstet og med inngang via ei klopp fra veien mot sleggshaugen. Grunnmuren er tørrmurt av naturstein. I enden mot sør, mot sleggbrua er det murt en hvelgang for turbinen og vannet som renner ut i elva. Vinduene er torams med 5*2 ruter i hver ramme. Taket dekket med bølgeblekk, opprinnelig var det skifer. Turbinrom med avdelt oppholdsrom i SV hjørne med bl.a. mekanisme for regulering av speilet på turbinen. Veggene er forsterket med innvendige strekkfisker, og kledd med umalt faspanel. 2. etg benyttes til lager.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget i 1887 som maskinhus for en dobbeltvirkende, liggende blåsemaskin. Den skaffet luft til konverterene i smeltehytten. Var i drift til 1953 da det ble slutt på smelting på Røros. Maskineriet er intakt og kan med noe vedlikehold og ved hjelp av en elektrisk motor settes i drift for formidling. Den opprinnelige drivkraften var en turbin, som yter 220 hestekrefter, er plassert under bygningen. Vannet ble ledet inn på turbinen via en vannledning som startet ca 500 meter ovenfor maskinhuset. Blåsemaskin og turbinen ble levert av Trondhjem Mekaniske Verksted, (TMV)

Bygningshistorikk

1887	1953	Maskinhuset ble bygd i forbindelse med en ny smelteteknikk i hytta. Da gikk man over til vannkappeovner og konverterer. Maskinhuset rommer blåsemaskina som skaffet luft til konvertoren. Maskineriet var i drift til juni 1953 da en brann i smeltehytten satte sluttstrek for smelting på Røros. Blåsemaskina ble drevet av en turbin som fikk driftsvann gjennom ei rørgate på ca 700 meters lengde.
------	------	---

Vern

Formål:	Sikre bevaringen av bygningen som en viktig del av Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Det nedre maskinhus fremstår som dokumentasjon på kopperværkets virksomhet fra slutten av 1800-tallet og frem til midten av 1950-tallet. Maskinhuset tydeliggjør hvordan ny teknologi her i form av en dobbeltvirkende blåsemaskin moderniserte smelteprosessen.
Omfang:	Hele bygningen eksteriør og interiør med fast inventar.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn: Maskinrom
Beskrivelse: Rommet inneholder en dobbel sylinderblåsemaskin med en turbin som yter 220 hk. Den er levert av Trondhjems mekaniske verksted i 1887. Maskineriet sto ferdig i september måned.



BYGNING 9902866 Nedre maskinhus

Kompleks 99139911 Malmplassen



Nedre maskinhus Foto: Jon Holm Lillegjelten



Nedre maskinhus sett fra Kølplanken Foto: Jon Holm Lillegjelten



Blåsemaskin Foto: Jon Holm Lillegjelten Opphavsrett: Rørosmuseet



Drivhjul til blåsemaskina Foto: Jon Holm Lillegjelten Opphavsrett: Rørosmuseet



Foto: Skjetne, Andreas Skogholt



Kontor/oppholdsrom med mekanisme for regulering av spelet på turbinene. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt



Blåsemaskina Foto: Jon Holm Lillegjelten




BYGNING 9902856 Raugarasjen

Kompleks 99139911 Malmplassen

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	300187950
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1948 - 1954
Byggherre:	Røros kobberverk
Arkitekt:	Ukjent
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	Garasje
Regulering:	Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygget i bindingsverk laget som elementer, opprinnelig en tysk brakke fra siste verdenskrig, antagelig flyttet fra Persaunet i nærheten av Trondheim

Sammendrag bygningshistorie

Satt opp engang mellom 1948 og 1954 som garasje, bilverksted og lager for Røros Kobberverks virksomhet. Bygningen er en tyskerbrakke fra siste krig flyttet hit fra Melhus. Brukt av Rørosmuseum som magasin, lager og arbeidshus. Også brukt som undervisningsrom i forbindelse med kurs.

Vern

Formål:	Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Raugarasjen er en av de nyeste bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperværkets bygningsgård, her ble mange av de konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen laget. Slik gården står i dag er den en viktig dokumentasjon på det håndverket og den produksjonen som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt fram til verkets nedleggelse.
Omfang:	Hele bygningen eksteriørt.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn:
Beskrivelse:



BYGNING 9902856 Raugarasjen

Kompleks 99139911 Malmplassen




Raugarasjen mot Kurantgården Foto: Jon Holm Lillegjelten



Raugarasjen sett fra Malmplassen Foto: Jon Holm Lillegjelten



Foto: Skjetne, Andreas Skogholt Opphavsrett: Andreas Skogholt Skjetne & #169; Riksantikvaren



Plantegning for Raugarasjen



Foto: Skjetne, Andreas Skogholt



Raugarasjen Foto: Skjetne, Andreas Skogholt Opphavsrett: Andreas Skogholt Skjetne & #169; Riksantikvaren

BYGNING 9902856 Raugarasjen

Kompleks 99139911 Malmplassen




BYGNING 9902875 Saghus

Kompleks 99139911 Malmplassen

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	300187784
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1918 - 1926
Byggherre:	Røros Kobberværk
Arkitekt:	Ukjent
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Kultur/Sport
Bygningsart:	Produksjonslokale
Regulering:	Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Saghuset er oppført i bindingsverk med skråstrevere og innfelte spikerslag, kledd med tømmermannspanel av forskjellige bredder. Saltak teknet med bord, bakken som påbord. Huset står på punktvis natursteiner.

Sammendrag bygningshistorie

Huset er oppført i tidsrommet 1918-1926. Kobberværkets første sirkelsag, drevet med elektrisk motor. Var i bruk til ca 1960. Etter den tid er huset benyttet som lagerskur.

Vern

Formål:	Sikre bevaring av bygningen som en del av Kølplankområdet og Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Saghuset er en av de nyere bygningene innenfor Kølplanken. Saghuset dokumenterer den teknologiske utviklingen knyttet til kobberværkets virksomhet. Lokaliseringen av bygget tydeliggjør viktigheten av å plassere betydningsfulle funksjoner sentralt i forhold til øvrige aktiviteter i Malmplasskomplekset.
Omfang:	Hele bygningen eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Saghuset, restaurert 2009 Foto: Jon Holm Lillegjelten



Saghuset Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902875 Saghus


Kompleks 99139911 Malmplassen



Saghuset mot nord Foto: Jon Holm Lillegjelten



Saghuset med sagflisrenna Foto: Jon Holm Lillegjelten




Plantegning saghuset Opphavsrett: Rørosmuseet

BYGNING 9902870 Sintringa

Kompleks 99139911 Malmplassen

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	184143968
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1880 - 1890
Byggherre:	Røros Kobberverk
Arkitekt:	Ukjent
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Kultur/Sport
Bygningsart:	Produksjonslokale
Regulering:	Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygd i reisverk med stående panel, over og underligger. Åstak på sperrebukker. Saltaket er tekket med papp og lekter for hver skjøt. Grunnmur av naturstein med en senere påstøp av betong.

Sammendrag bygningshistorie

Opprinnelig bygd for oppbevaring av malmholdig grus kalt slig som ble brukt til overdekning ved kaldrøsting. I slutten av 1880-90 årene ombygd og brukt til en spesiell smelteprosess, kalt sintring. Bygningen brukes i dag som lager/magasin.

Vern

Formål:	Sikre bevaring av bygningen som en viktig del av Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Sintringa fremstår som en del av produksjonsanleggene rundt Smelthytta og er en viktig dokumentasjon på smelthyttevirksomheten.
Omfang:	Hele bygningen eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn:
Beskrivelse: Ett stort uisolert rom i hver etg, delvis åpent mellom øverste og nederste plan.



BYGNING 9902870 Sintringa


Kompleks 99139911 Malmplassen



Sintringa



Sintringa



Plantegning Sintringa Opphavsrett: Rørosmuseet



Foto: Skjetne, Andreas Skogholt



Gavel mot vest Foto: Jon Holm Lillegjelten



Foto: Skjetne, Andreas Skogholt

BYGNING 9902870 Sintringa

Kompleks 99139911 Malmplassen




BYGNING 9902867 Slaggsilo / hus over sleggbanen

Kompleks 99139911 Malmplassen

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	184114394
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1930 - 1953
Byggherre:	Røros Kobberverk
Arkitekt:	ukjent
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Kultur/Sport
Bygningsart:	Lager
Regulering:	Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Betongsilo med kvadratisk form, fundamentert på 8 høye betongpillarer og et overbygg i bindingsverk. Overbygget er kledd utvendig med stående bord og har sperretak/saltak som er tekket med papp og sløyfer oppå. Sleggbanen starter under siloen, i rommet som betongpillarene danner. Der står det i dag ei slaggvogn.

Sammendrag bygningshistorie

Siloen er bygd engang mellom 1930 og 1953 i følge gamle foto. Siloen ble ikke skadet ved brannen i 1953, og fikk kun små skader ved brannen i 1975. Da Smelthytta ble bygd opp igjen 1986-88 ble ny overbygning satt opp. Deler av maskineriet til slaggbanen er fra 1889.

Vern

Formål:	Bevaringen av bygningen som en viktig del av Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Slaggsilo/huset over sleggbanen fremstår som en integrert del av Smelthytta og er dermed en sentral bygning i Malmplasskomplekset. Bygningen dokumenterer deler av kobberverkets virksomhet på 1900-tallet knyttet til slaggbanen og systemet for transport av slagg fra smelthytta til slagghaugene.
Omfang:	Hele bygningen eksteriør og interiør med fast inventar.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn: Hus over sleggbanen
Beskrivelse: Rommet hvor sleggbanen gikk fra smelthytta og opp på sleggghaugen. Ei vogn fra sleggbanen står i rommet.



BYGNING 9902867 Slaggsilo / hus over sleggbanen

Kompleks 99139911 Malmplassen



Deler av sleggbanen Foto: Jon Holm Lillegjelten



Slaggsilo ved Smeltehytta Foto: Jon Holm Lillegjelten




Slaggsilo Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902869 Smeltehytta

Kompleks 99139911 Malmplassen

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	10708567
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1888 - 1988
Byggherre:	Røros Museums og Historielag
Arkitekt:	Seppo Heinonen
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Kultur/Sport
Bygningsart:	Produksjonslokale
Regulering:	Regulert: Regulert til almenntillegte formål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkhistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen har grunnmur og kjeller støpt i betong. Bindingsverk kledd med tømmermannspanel. Saltak tekket med papp. Etter mønet er det 5 opphøyde arker.

Kloppa, inngangen til smeltehytta på vestsiden av bygningen, var det eneste av treverk som sto igjen etter brannen i 1975, og av smeltehytta fra 1888. Kloppa var transportveien for råvarer inn i hytta. Her ble malmen kjørt med hest opp på kloppa og tippet gjennom luker og ned i siloer under kloppa. Til smeltingen ble det brukt kvitsten (kvarts) som etter at den var knust ble lagret i en silo under kloppa. Fra 1886 ble koks brukt i smeltinga som også hadde en egen silo under kloppa. I dag er kloppa inngangen til Rørosmuseet, men sporene etter tiden fra smeltehyttetiden vises fortsatt med tappelukene til siloene og sporene etter hestetransporten.

Sammendrag bygningshistorie

Museumsbygning bygget opp over og inntil restene etter smeltehytta som brant i 1975. Utvendig er det den siste hytta fra 1888 som er modellen. Innvendig er det en klar todeling, nordre, "kald delen", viser hyttrommet slik det tilnærmet var, mens søndre del er ombygd til oppvarmete museumslokaler fordelt på fire plan. Det har stått smeltehytter i området siden 1646. Spor etter de eldste hytteanlegg ligger nær elvenivået, 4-5 meter under nåværende terrengnivå. I grunnen under nåværende bygning ligger det verdifullt historisk materiale fra flere hundre års gruvedrift. Her er spor etter tidligere hyttegulv, hjulhus, vannkanaler, luftekanaler og grunnmurer. Smeltehyttas funksjon var å videreforedle malmen fra gruvene til et salgbart produkt. Fra 1644 til 1887 var det en prosess i fem trim trinn som tok flere måneder. Smeltinga forgikk både ute og i ovner inne i hytta. Til smeltinga ble det brukt trekol og kvitsten, (kvarts). Første trinn var kallrøstinga ut i friluft, der malmen låg og brann opptil 3 måneder. Så var det inn i hytta og skjerstensmelting i ovn. Deretter ut igjen med skjerstenen og i vandrøstsmelting der skjerstenen vart flytta fra den ene båsen til den neste. Etterpå var det en ny smelting i ovn i hytta, svartkobbersmelting, der en fikk til kobber med 80-90% renhet, som ikke var god nok for salg. Den siste prosessen var garringa, ei oksyderende smelting med trekol der en fikk ut kobber med en renhet på 98-99%. Det ferdige produktet var runde kobberskiver med diameter på 80-90 cm og ca 20 kg tungde. I 1887 ble det innført en helt ny smeltemetode, bessemmermetoden, smeltinga gikk nå på noen døgn.

Bygningshistorikk

1646	1658	Smeltehytte bygges i nærheten av dagens smeltehytte. Det eldste kartet over Bergstaden fra 1658 er det tegnet inn ei hytte med 8 skærstenovner og ei egen garrhytte.
1670	1836	I denne perioden det bygd nye hytter og de gamle delvis ombygd. Den 14. juli 1678 ble hytteanlegget brent av svenske hæravdelinger. Det var ei stor smeltehytte med 12 ovner under samme tak og må ha vært et imponerende anlegg. Det ble ikke bygd opp igjen en så stor hytte. I 1692 blir det bygd to nye hytter. I 1698 er det 8 smelteovner, 1 garrovn, 1 garrblyovn og 1 svingelovn. Dette hytteanlegget ser ut til å være det samme gjennom hele 1700 tallet og frem til 1836 da det ble fornyet.
1836	1953	I denne perioden brenner smektehytta flere ganger og blir bygd opp igjen. I 1837 brant deler av hytta, i 1887 brant hele hytta ned. Ny moderne hytte sto ferdig i 1888. I juni 1953 brant endel av hytta, da ble det slutt på smelting på Røros.
1953	1986	Hytta brukt som lager og arbeidshus for kobberverket. I 1975 brant hele hytta ned, bare ruinene etter murverk og smelteovner sto igjen. Malmplassprosjektet og tanken om et nytt museum ble lagt frem.
1986		Et nytt museumsbygg ble bygd på tomten, en kopi av smeltehytta fra 1888. I den nordre delen, kald delen er interiøret bevart fra den gamle smeltehytta. Det er den delen som er statens eiendom.

Vern

Formål:	Bevaring av de opprinnelige elementene fra før brannen i 1975 i Smelthytta, og bevaring av Smelthytta som en helt sentral bygning i Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Smelthytta fremstår helt sentralt i dokumentasjonen og formidlingen av Røros kopperverks virksomhet generellt og smelteprosessen spesielt.
Omfang:	Eksteriør: Kloppa. Interiør: smeltehytta i den kalde delen av museumsbygget.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9902869 Smeltehytta

Kompleks 99139911 Malmplassen

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Kald delen i smeltehytta


Beskrivelse: Rommet er det som sto igjen etter brannen i 1975, med originale murer og pipe/smelteovn. Rommet inneholder i dag modeller og foto som viser smelteprosessen før og etter 1887.



I smeltehytta Foto: Jon Holm Lillegjelten



Interiør i smeltehytta Foto: Jon Holm Lillegjelten



Plantegning smeltehytta



Smeltehytta mot Hyttelva Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902869 Smeltehytta

Kompleks 99139911 Malmplassen



Smeltehytta fra nordøst Foto: Jon Holm Lillegjelten



Fra utstillingen i smeltehytta Foto: Jon Holm Lillegjelten




Smeltehytta med kloppa Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902864 Smie

Kompleks 99139911 Malmplassen

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	300187966
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1800 - 1824
Byggherre:	Røros Kobberverk
Arkitekt:	ukjent
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Bygningsart:	Smie
Regulering:	Regulert: Regulert til almenntilrette for mål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Smie er murt i naturstein med leire som bindemiddel. Gavlen mot nord er en panelt sperrebukk. Taket tekket med torv. Bygningen er innredet som smie.

Sammendrag bygningshistorie

Bygd først på 1800 tallet i naturstein. Ombygd rundt 1850, fikk valmet tak. Første halvdel av 1900 ble taket ombygd igjen til vanlig saltak. En større restaurering i 1994-95.

Bygningshistorikk

1800	1824	Smie blir bygd i denne perioden.
1846	1857	Smie blir ombygd. Det er antagelig i denne perioden at den får valmet tak tekket med torv.
1900	1940	Taket ombygd fra valmtak til saltak tekket med torv.
1994	1995	Smie blir restaurert. Taket demontert, sperrebind skiftet ut eller forsterket. Ny torvtekkning med platon og ny stålpipe over essa. Dør til verkstedrommet gjenåpnet, vinduer og dør restaurert og delvis utskiftet. Innredet for bruk. Utvendig ble murverket etterfuget med kalkmørtel.

Vern

Formål:	Sikre bevaringen av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Smie er en av de eldre bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperverkets bygningsgård, hvor mange av konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen ble laget. Slik gården fremstår i dag er den en viktig dokumentasjon på det håndverket og den produksjonen, som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt frem til kopperverkets nedleggelse.
Omfang:	Hele bygningen eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn:
Beskrivelse:





Smie sett fra Sleggbrua Foto: Jon Holm Lillegjelten



Smie med gavel inn mot verksted Foto: Jon Holm Lillegjelten



Eldre utgangsdør. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt



Esse med plass for to smeder. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt



Dør til snekkerverksted i Verkstedet. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt



Pussemaskin for kobberbarrer (souvenir). Foto: Skjetne, Andreas Skogholt



Inngangsdøra. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt



Skrustikke. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt



Foto: Skjetne, Andreas Skogholt




Filebenk. Foto: Skjetne, Andreas Skogholt



Interiør smie med lufthammer til venstre.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	300187975
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1800
Byggherre:	Røros Kobberverk
Arkitekt:	Røros Kobberverk
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Kultur/Sport
Bygningsart:	Brannstasjon
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

En etasjes laftet tømmerkasse med åstak. Fundamentert på tørrsteinsmur. Tekket med bord, never og torv. Ett blyinnfattet vindu mot SV, 16 ruter. Mot tilbygg i NV tofags vindu med tre ruter i hver ramme, antakelig satt inn ved flyttingen ca 1830. Labankdør. Mot NV er det et tilbygg i bordkledd bindingsverk med pulttak, tekket som hovedhuset (ukjent byggeår). Tilbygget har en tofløyet labankdør.

Sammendrag bygningshistorie

Huset var opprinnelig gruvebrakke ved et lite sølvskjerp i Kvernskaret, ca ei mil sør for Røros. Engang i 1830 åra ble det flyttet dit det står i dag og tatt i bruk som brannstasjon.

Alle innbyggere på Røros mellom 18 og 50 år hadde plikt til å være med i brannkorpset, bare presten, apotekeren og lensmannene var fritatt. Brannkorpset var delt inn i 11 roder, hver ledet av en rodemester. De enkelte roder hadde forskjellige oppgaver å ta seg av, noen skulle betjene brannsprøytene, andre brannbøttene og noen var seilmannskap, henge opp brannseil.

Inne i huset står fortsatt det gamle brannutstyret.

Eier i dag er Røros Museums- og historielag.

Vern

Formål:	Sikre bygningen og interiøret som en del av røroshistorien og bygningene omring Malmplassen.
Begrunnelse:	Autentisk brannstasjon fra 1830 åra med brannslukningsutstyr fra ca 1830 og til utpå 1900 tallet. Viktig bygning for Bergstadens historie.
Omfang:	Hele bygningen eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn: Hovedhus
Beskrivelse: Ubehandlete tømmervegger og åstak.
Tregulv. Ett rom, oppbevaring av eldre utstyr for brannslukking.



Interiørnr:
Interiørnavn: Tilbygg
Beskrivelse: Uisolert, bordkledd bindingsverk. Ett rom, oppbevaring av eldre utstyr for brannslukking.
Jordgulv.



BYGNING 9903417 Sprøytehus

Kompleks 99139911 Malmplassen



Vindu i vegg hovedhus mot tilbygg. Opprinnelig var det en døråpning her. Foto: Arnfinn Ryen
Opphavsrett: Rørosmuseet



Rom i hovedhuset Foto: Arnfinn Ryen Opphavsrett: Rørosmuseet



Sprøytehuset sett fra øst Foto: Jon Holmn Lillegjellen Opphavsrett: Rørosmuseet



Sprøytehuset, fasade mot gata. Foto: Arnfinn Ryen Opphavsrett: Rørosmuseet

BYGNING 9903417 Sprøytehus

Kompleks 99139911 Malmplassen




Vegg mot hovedhuset. Foto: Arnfinn Ryen
Opphavsrett: Rørosmuseet



Sprøytehuset Foto: Jon Holm Lillegjelten Opphavsrett: Rørosmuseet

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	300187966
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1900 - 1950
Byggherre:	Røros Kobberverk
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Bygningsart:	Lager
Regulering:	Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

To bordvegger mellom Belgmakerstuggu og kontorbygningen, med et pulttak tekket med papp. En to-fløyet port danner nedre del av veggene mot gårdsplasse i Kurantgården. Rommet brukes som lager for redskaper. Over taket er det ei gangbru mellom de to bygningene.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget som lagerskur engang mellom 1900 og 1950. Brukes i dag til oppbevaringsrom for redskaper og utstyr til drift.

Vern

Formål:	Sikre bevaring av bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Steinbua er en av de nyere bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperværkets bygningsgård, hvor mange av de konstruksjonene som skulle brukes i produksjonen ble laget. Slik gården står i dag er den en viktig dokumentasjon på det håndverket og den produksjonen, som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt frem til kopperværkets nedleggelse.
Omfang:	Hele bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn:
Beskrivelse:



BYGNING 9902860 Steinbua

Kompleks 99139911 Malmplassen



Steinbua, mellom to bygninger Foto: Jon Holm Lillegjelten



Steinbua mot hyttelva. Forbindelse fra Kontorbygget til 2. etg Belgmakerstuggu. Foto: Jon Holm Lillegjelten




BYGNING 9902873 Transformatorkiosk

Kompleks 99139911 Malmplassen

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	300188602
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1934 - 1953
Byggherre:	Røros Kobberverk
Arkitekt:	Ukjent
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Kultur/Sport
Bygningsart:	Teknisk diverse
Regulering:	Regulert: Regulert til almenntillegte formål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkhistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Transformatorkiosken er oppført i perioden 1934-53. Støpt betongkonstruksjon, fundament, vegger og tak (saltak), ett rom med to nivåer på gulvet. Hele bygget er ca 7 meter høyt. Ikke i bruk i dag.

Vern

Formål:	Sikre bygningen som en del av Kølplankområdet og Malmplasskompleksets endrede funksjoner over tid.
Begrunnelse:	Transformatorkiosken er en av de nyeste bygningene innenfor Kølplanken. Bygningen dokumenterer bruken av ny teknologi i kopperværkets virksomhet, i denne sammenhengen bruken av elektrisitet. Transformatorkioskens lokalisering tydeliggjør viktigheten av å plassere nye funksjoner sentralt i forhold til kopperværkets produksjonsbygg.
Omfang:	Hele bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Trafokiosk på Kølplanken Foto: Jon Holm Lillegjelten




Trafokiosken stt fra nord Foto: Jon Holm Lillegjelten

BYGNING 9902871 Tørkhuset

Kompleks 99139911 Malmplassen

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	184144778
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1820
Byggherre:	Røros Kobberverk
Arkitekt:	Ukjent
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Kultur/Sport
Bygningsart:	Lager
Regulering:	Regulert: Regulert til boligformål i reguleringsplan for Malmplassen.
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Laftet bygning med strekkfisker i gavelvegger. Saltak tekket med bord, underbord og påbord. Tømmeret er gjenbruk fra en eldre bygning, antagelig fra det gamle fattighuset som var bygd ca 1700. Bygningen består av ett rom med ubehandlede tømmervegger og jordgolv. Bygningen har ingen vinduer.

Sammendrag bygningshistorie

Tørkhuset ble brukt til tørking av korn. Innvendig var det en tørkeovn murt av stein med jerndør. Det sto i forbindelse med et steinhus som også var til tørking av korn. I 1856 ble steinovnen erstattet med en jernkakkelovn. Bygningen ble siden tatt i bruk til tørking av trematerialer. Brukes også i dag til tørking/oppbevaring av trematerialer av Rørosmuseet.

Kilde: Branntakst fra 1846.

Vern

Formål:	Sikre bygningen som en del av Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Tørkhuset fremstår som en viktig dokumentasjon på aktivitetene på Malmplassen, i denne sammenhengen tørking av tre.
Omfang:	Hele bygningen eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn:
Beskrivelse: Bygningen består av ett rom med ubehandlede tømmervegger og jordgolv.



BYGNING 9902871 Tørkhuset

Kompleks 99139911 Malmplassen



Tørkhuset mot sør Foto: Jon Holm Lillegjelten



Tørkhuset mot Sørvest



Gavel mot nord Foto: Jon Holm Lillegjelten




Vegg mot vest Foto: Jon Holm Lillegjelten



Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	300187966
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1800 - 1820
Byggherre:	Røros Kobberverk
Arkitekt:	Røros Kobberverk
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Kultur/Sport
Bygningsart:	Verksted
Regulering:	Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

To etasjers lafta bygning med saltak. Var en periode tekket med papp, men ble i 2011 igjen tekket med skifer, som opprinnelig. Første etasje panelt innvendig, det som brukes til snekkerverksted. Vinduer i første etasje er skiftet ut, antagelig i 1973 da antikvarisk verksted ble etablert. Interiøret har utenom overflater i snekkerverkstedet for en stor del opprinnelige overflater og dører.

Sammendrag bygningshistorie

Bygd som en etasjes bygning ca 1800 for hyttvakta og som såkalt filkammer for filing av verktøy. Midt på 1800 tallet ble det påbygd en etasje og forandret til snekkerverksted. Andre etasjen fungerte en periode som belgmakerverksted.

På 1970 tallet ble Antikvarisk Verksted etablert og hadde sine første år i lokalene. Andre etasje er lager for Rørosmuseet.

Bygningshistorikk

1800	1846	Bygningen satt opp som to en-etasjes bygninger. Den nærmest smia ble brukt som "filkammer". Den andre som vaktstuggu, (vakstue), for hyttvakta.
1846	1857	Filkammeret tatt ned, en ny bygning i en etasje i kalkstøp med skifer som tilslag oppsatt, det gamle filkammeret ble satt opp som andre etasje. Vaktstua påbygd en etasje og forent under samme tak med filkammert.
1900	1940	Murverket i filkammer erstattet med bindingsverk, veggen mellom vaktstuggu og filkammeret tatt bort og arealet brukt til snekkerverksted.
1973	1984	Antikvarisk verksted tar i bruk lokalene til sin virksomhet.
1984		Første etasje bortleid som snekkerverksted. Andre etasje lager for Rørosmuseet.

Vern

Formål:	Sikre bygningen som en del av Kurantgården og Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Verkstedet er en av de eldre bygningene i Kurantgården. Kurantgården var kopperverkets bygningsgård, hvor mange av de konstruksjonen som skulle brukes i produksjonen ble laget. Slik gården fremstår i dag er den en viktig dokumentasjon på det håndverket og den produksjonen som ble drevet fra begynnelsen av 1800-tallet og helt frem til verkets nedleggelse.
Omfang:	Hele bygningen eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9902863 Verkstedet

Kompleks 99139911 Malmplassen

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn:

Snekkerverksted, første etasje

Beskrivelse: Vegger, stående pløyd panel, tregulv, 1973.




Interiørnr:

Interiørnavn: 2 etasje, lagerrom

Beskrivelse:

Tømmervegger, tregulv



Interiørnr: 3

Interiørnavn: Verksted 2. etg, magasin

Beskrivelse:



Verksted i Kurantgården Foto: Jon Holm Lillegjelten




Foto: Jon Holm Lillegjelten



2. etg, lager

Snekkerverksted 1. etg Foto: M. Oftedal, Forsvarsbygg



Snekkerverksted i 1. etg Foto: M. Oftedal, Forsvarsbygg


BYGNING 9902863 Verkstedet

Kompleks 99139911 Malmplassen



Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Riksantikvaren
GAB nr:	
Gnr/bnr:	135/115
Oppført:	1888
Byggherre:	Røros Kobberverk
Arkitekt:	Ukjent
Opprinnelig funksjon:	Industri/ fremstilling/produksjon
Nåværende funksjon:	Funksjon uspesifisert
Bygningsart:	Maskinhus
Regulering:	Regulert: Regulert til almennyttige formål i reguleringsplan for Malmplassen: De avsatte arealene på begge sider av Hitterelva er av betydelig bergverkshistorisk interesse og bør nyttes til museumsformål..
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygning laftet i kamlaft i en etasje, saltak/åstak tekket med papp. Huset er bygget inntil østvegg på smeltehytta.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget i 1888 i forbindelse med bygging av ny smeltehytte. Her ble maskineriet for sleggbanen plassert

Vern

Formål:	Sikre bygningen som en viktig del av Malmplasskomplekset.
Begrunnelse:	Det øvre maskinhus fremstår som en integrert del av Smeltehytta og er en sentral bygning i Malmplasskomplekset. Bygningen dokumenterer virksomheten i smeltehytta og aktivitetene knyttet til sleggbanen.
Omfang:	Hele bygningen eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn: Maskinrom
Beskrivelse: Deler av maskineriet til sleggbanen står i rommet, motor og drivaksling.



Interiør Øvre Maskinhus Foto: Jon Holm Lillegjelten



Øvre maskinhus til høyre med saltak Foto: Jon Holm Lillegjelten