


BYGNING 3690 FRUKTLAGER

Kompleks 1624 BYGDØ KONGSGÅRD

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG ØST
GAB nr:	81281858
Gnr/bnr:	1/1
Oppført:	1892 - 1893
Byggherre:	Det kongelige hoff
Arkitekt:	Ukjent
Opprinnelig funksjon:	Landbruk
Nåværende funksjon:	Landbruk
Bygningsart:	Lager
Regulering:	Regulert: Oslo kommune - Reguleringsplan for Bygdø kongsgård og folkepark, datert 17.02.2012
Vernestatus:	Kulturmiljø fredet etter kulturminneloven §20 17.2.2012 Annet vern: Byantikvarens gule liste



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen er oppført dels i tømmer og dels i panelt bindingsverk. Bygningen har en etasje og loft. Bygningen er oppført i sveiterstil og er et minne om den monumentale driftsbygningen som brant i 1975.

Bygningen har ringmur dels i naturstein og dels i betong. Yttervegger er dels i bindingsverk og dels i laftet tømmer og har utvendig kledning i stående faspanel. Vinduene er av ulik alder, noen med utenpåliggende hjørnejern. Bygningen har saltak med en ark mot øst. Taket er tekket med dobbeltkrum betongstein mot vest og med enekltkrum teglstein mot øst.

Deler av 1. etasje ble ominnredet på 1950-tallet, bl.a. med bygging av kjølerom for frukt. Mange av de opprinnelige portene er gjenpanelt. Inngang til loft utenfra via kjørebro. Stort loftsrom for redskaper. Moderne originale porter på trinser.

Kilde:
Bygdø Kongsgård Boliger og driftsbygninger. Teknisk og historisk undersøkelse 2004, rapport utarbeidet av Multiconsult for Statsbygg.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen ble oppført i 1892-93 som sidebygning til den forrige driftsbygningen. Den ble formet som en noe mindre pendant til stallfløyen (som nå er revet).

Bygningen inneholdt fra begynnelsen et hønsehus og var også planlagt som sauestall. I 1. etasje var det også et værelse, eller beboelsesrom. I tillegg var det vedskur, vognskur og redskapsrom, mens det i loftsetasjen var rom for redskaper med innkjøring på bro fra langsiden. Denne funksjonsfordelingen var fremdeles opprettholdt i 1941.

Deler av 1. etasje er senere, trolig 1950-tallet, ominnredet med kjølerom for frukt.

Bygningshistorikk

1892	1893	Bygget ble oppført som sidebygning til Kongsgårdens nye driftsbygning.
1950		Ominnredet til fruktlager (bla. nytt kjølerom for frukt). Mange av de opprinnelige portene gjenpanelt.
2004		Norsk Folkemuseum overtok driften av gårdsbruket fra staten ved Det kongelig hoff.

Vern

Formål:	Formålet er å videreføre eksisterende kulturmiljøfredning. Kulturmiljøfredningens formål er "å sikre et unikt kulturmiljø på Bygdøy til kunnskap, opplevelse og bruk for allmennheten i dag og i framtida gjennom å ta vare på de kulturminnene, landskapstrekkene og naturverdiene som særpreger miljøet og vitner om områdets historie. Kulturminneverdiene i området er historisk knyttet til funksjonene kongelig sommerresidens, kongsgård med landbruksarealer, folkepark, friluftsområde til lands og til vanns, og museum." Sitert fra forskrift nr. 168 om fredning av Bygdøy kulturmiljø, Oslo 17.02.2012.
Begrunnelse:	Bygningen ligger innenfor området omfattet av kulturmiljøfredningen på Bygdøy vedtatt 17.02.2012 i henhold til kulturminneloven § 20.
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 3690 FRUKTLAGER


Kompleks 1624 BYGDØ KONGSGÅRD



Fasader mot sørøst-nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.



Gavlvegg mot nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.



Plan 1. etg. Opphavsrett: Statsbygg.



Gavlvegg mot sørvest og langvegg med kjørebru mot sørøst. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasaden mot nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.