


Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG NORD
GAB nr:	
Gnr/bnr:	15/2
Oppført:	
Byggherre:	
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	
Regulering:	Ikke registrert: null
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Fjellstueanleggets utomhusareal består av tunet mellom bygningene, eng og grasmark og i utkanten av dette naturterreng med bruksspor og stier. Området er lite opparbeidet. Bygningene ligger nær hverandre, bortsett fra sommerfjøset, som ligger et stykke unna tunet.

Vern

Formål:	Formålet med utomhusfredning er å verne bygningsmiljøets småskala og tradisjonelle fjellstuepreg og områdets terreng med bruksspor.
Begrunnelse:	Bygningsmiljøet ved Mollisjok fremstår som et tradisjonelt fjellstueanlegg. Bygningene, også de som er endret, er holdt i en liten skala og nært opp til opprinnelig uttrykk. Tunet er en viktig del av fjellstuas kulturmiljø. Det er dels slåtteeng og dels naturterreng med bruks- og ferdselsspor fra anlegget.
Omfang:	Det fredete utomhusarealet er avgrenset med utgangspunkt i den vernete bebyggelsen og dekker tunet og bygningsmiljøet til fjellstua. Området er prinsipielt avgrenset rektvinklet, følger bygningenes akse og er lagt fem meter utenfor bebyggelsen. Se skravur på kart.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Området rundt fjellstua: naturterreng, stier og slåtteeng. Opphavsrett: Statsbygg.



Eldre bilde av driftsbygningen, oppsitterboligen før utvidelsen i 1966 og gjestestua. Foto: Ukjent. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 9903465 Utomhus

Kompleks 872 MOLLISJOK FJELLSTUE



Flyfoto. Foto: Ukjent. Opphavsrett: Statsbygg.



Flyfoto av Mollisjok fjellstue. Opphavsrett: Statsbygg.